

PATE EPOXY ACIER Système de rebouchage et de fixation, destiné à des réparations rapides et permanentes d'éléments en acier (fissures et arrachements), et à la fixation de panneaux (maintien par vissage).



Mode d'emploi :

1. Les surfaces à traiter doivent être propres et exemptes de graisse.
2. Se protéger les mains avec des gants ou de la crème. Couper la masse nécessaire à la réparation et la malaxer jusqu'à obtention d'une couleur uniforme.



3. Appliquer sur l'endroit à réparer. Temps d'utilisation : env. 3 mn. Usinage possible au bout de 45-60 mn. Résistance thermique : 120°C en continu, 150°C en pointe.



Résiste aux composés organiques, cétones, alcools, esters, eau de mer ainsi qu'aux acides et aux bases, dilués. Conservation : jusqu'à 18 mois entre 5 et 25°C dans son emballage d'origine non ouvert. Tenir à l'abri du gel.